


รายงานการสำรวจและซ่อมบำรุงเบื้องต้น

ปัญหาโทรศัพท์ชำรุด อาคารภูมิราชภัฏ

1. รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น 16 ตุลาคม พ.ศ.2566 จากการแจ้งของสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ว่าไม่สามารถใช้งานระบบโทรศัพท์ IP Phone ได้ตามปกติ
2. ดำเนินการเข้าสำรวจพบปัญหา Adapter ชำรุด ทางงานเครือข่ายจึงเปลี่ยน Adapter ตัวใหม่ให้



จากการสำรวจพบปัญหา Adapter ชำรุด
จึงเปลี่ยนตัวใหม่ให้และสามารถใช้งานได้ตามปกติ